

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
USAQUÉN	Delicias Del Carmen	Inundación	Quebrada Delicias Del Carmen Tv 5 C 127 A -45	Se proyecta recorrido para el mes de marzo del 2022, para verificar las condiciones actuales y de acuerdo a evidenciado se realizarán las gestiones pertinentes con las entidades competentes.	Inventario de recursos para atención de emergencias.  Sensibilizar al grupo de monitoreo perteneciente al sistema de alertas tempranas de la localidad para que reporten de manera anticipada la situaciones que se están presentando en la quebrada.
	Jardines	Inundación	Humedal Torca Calle 215 Con Autopista Norte (La Caro)	Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, EAAB, DEFENSA CIVIL, Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias ante el CLGRCC. Se propone realizar la limpieza de sedimentos de las box culvers en el marco del Convenio con Aguas de Bogotá.	Sensibilizar al grupo de monitoreo perteneciente al sistema de alertas tempranas de la localidad para que reporten de manera anticipada la situaciones que se están presentando en la quebrada.(administradora humedal)
CHAPINERO	San Isidro La Sureña - San Luis, Quebrada Puente Piedra	Inundación	Km 5 Vía La Calera Tv, 12 Con Calle 96 Y 97	Recorrido puntos críticos programado marzo de 2022 con el CLGR-CC.	Optimización de recursos humanos y físicos con los que cuenta la Alcaldía Local
	San Martin De Porres	Inundación	Calle 43 No. 3-35		
	Quebrada Sureña	Inundación	Km 5 Vía La Calera Tv, 12 Con Calle 96 Y 97		
SAN CRISTOBAL	Barcelona	Rebosamiento del sistema de alcantarillado, pozos colmatados.	Cr. 9 A entre calles 38 A sur y 35 b sur	La EAAB realiza el mantenimiento operativo rutinario, sin embargo la problemática persiste.	

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
				Socialización de las acciones adelantadas por parte de la Entidad hacia la comunidad	
<b>TUNJUELITO</b>	Frigorífico Guadalupe	Encharcamientos	Trampa frigorífica Guadalupe	Recorridos de monitoreo y solicitud de limpieza en sumideros, con el fin de evitar empozamiento.	Inventario de recursos para atención de emergencias.
	San Vicente Ferrer	Encharcamientos	Av. Boyacá con carrera 27	1. Mesa de trabajo interinstitucional en el primer semestre de 2022.	
	San Benito	Encharcamientos	Calle 59b sur entre carrera 17 y 19	2. Socialización del Plan local de Gestión Riesgos y Cambio Climático, en particular el escenario de riesgos por inundaciones tanto a las entidades como a las comunidades. (segundo trimestre)	
	Tunjuelito	Encharcamientos	Diagonal 54 sur con carrera 12	3. acciones de sensibilización sobre la implementación de los planes de contingencias para la temporada de más lluvias a los actores presentes en el territorio. Segundo trimestre	
	Isla del sol	Encharcamientos Los niveles del rio son superiores en donde está el barrio isla del sol lo que afecta los procesos de rebosamiento de las redes hidráulicas.	Cra 62 con calle 67a sur y 64 sur	4. Manteniendo de las redes de Alcantarillado, monitoreo de las condiciones	
	Canal san Vicente - nuevo Muzu	Se presenta obstrucción del flujo del agua debido a la estructura dañada de la charlenas.	Canal san Vicente las charlenas nuevo Muzu – al lado colmotores	Recorridos de monitoreo y solicitud de mantenimiento EAAB para el adecuado funcionamiento de la estructura	Inventario de recursos para atención de emergencias. Sensibilización comunitaria
<b>BOSA</b>	José Antonio Galán	Encharcamientos  Daños en jarillones o condiciones de debilitamiento lo cual puede ocasionar inundaciones o encharcamientos en zonas aledañas	Carrera 78 J con Calle 58 i Sur	Monitoreo de cuerpos de agua amenaza por inundaciones jornadas de limpieza y recolección de residuos	Auxiliares de gestión de riesgos: monitoreo y apoyo a emergencias

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
	Clarelandia	Encharcamientos	Calle 59 Sur - Carrera 82	Monitoreo de cuerpos de agua amenaza por inundaciones jornadas de limpieza y recolección de residuos	Auxiliares de gestión de riesgos: monitoreo y apoyo a emergencias
	Antonia Santos	Encharcamientos	Carrera 80 con Calle 58 C Sur	Monitoreo de cuerpos de agua amenaza por inundaciones jornadas de limpieza y recolección de residuos	Auxiliares de gestión de riesgos: monitoreo y apoyo a emergencias
	Nuevo Chile	Encharcamientos	Calle 53 C Bis Sur - Carrera 72 H	Monitoreo de cuerpos de agua amenaza por inundaciones jornadas de limpieza y recolección de residuos	Auxiliares de gestión de riesgos: monitoreo y apoyo a emergencias
	San Bernardino	Encharcamientos	Kr 87 B CII 79 C Sur	Monitoreo de cuerpos de agua amenaza por inundaciones jornadas de limpieza y recolección de residuos	Auxiliares de gestión de riesgos: monitoreo y apoyo a emergencias
	Jan José San José II	Encharcamientos	CII 88 Sur Kr 88 Kr R87I No 74 C 25 Sur	Monitoreo de cuerpos de agua amenaza por inundaciones jornadas de limpieza y recolección de residuos	Auxiliares de gestión de riesgos: monitoreo y apoyo a emergencias
	Islandia	Encharcamientos	Kr 86 Bis CII 69 C Sur	Monitoreo de cuerpos de agua amenaza por inundaciones jornadas de limpieza y recolección de residuos	Auxiliares de gestión de riesgos: monitoreo y apoyo a emergencias
<b>KENNEDY</b>	Castilla	Encharcamientos	Cra 86 entre calles 10 a 6	Manejo vial, Intervención articulada IDU/ EAAB/ SDM/Alcaldía. Recorrido puntos críticos el mes de marzo de 2022 con el CLGR-CC.  Divulgación de acciones preventivas y correctivas durante obras por Av. Guayacanes	Plan de Manejo de tráfico por obra Av. Guayacanes
	Barrio Provienda Y Mi Llanura	Encharcamientos	Av. Primero De Mayo Entre av. Boyacá Y av. 68	Articulación y coordinación de acciones preventivas y correctivas con EAAB	
<b>KENNEDY</b>	MARIA PAZ	Insuficiencia de redes y colmatación de pozos por basuras en los sumideros	Diagonal 2b Sur Cra 83	Monitoreo y control a establecimientos para control de vertimientos y mantenimiento a redes de aguas lluvias y negras con apoyo Acueducto. Recorrido mes de marzo	

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
				de 2022 con el CLGR-CC.	
	CARVAJAL	Insuficiencia de redes por disposición inadecuada de residuos	Cra. 69 Calle 36 sur	Mantenimiento de redes con Acueducto. Operativos de limpieza Ciudad Limpia. Recorrido mes de marzo de 2022 con el CLGR-CC.	
	CALANDAIMA	Insuficiencia de redes por disposición inadecuada de residuos ocasionando encharcamiento en vías	Cra 98 a 105 entre calles 38 a 40 sur	Mantenimiento de sumideros y operativos de limpieza y recolección de residuos especiales. Recorrido mes de marzo de 2022 con el CLGR-CC.	
	Canales aferentes al río Bogotá	Incrementos niveles y obstrucción del canal Cundinamarca por desprendimiento de las lozas (Canal 38 sur), esto ocasiona el represamiento de agua y con afectación de las viviendas en Tierra buena (abril 2021).	Ronda Rio Bogotá, Canal Cundinamarca, Canal 38	Monitoreo continuo durante precipitaciones. Verificación correctiva del Canal por parte de la EAAB. Recorrido marzo de 2022 con el CLGR-CC.	Monitoreo y operaciones de mantenimiento y retiro de residuos especiales- recorridos en temporada de lluvias, cadena de comunicaciones con residentes y líderes de la zona
	Barrio San Andres	Se presenta disposición de residuos sólidos sobre la margen del rio. Vivienda ubicada dentro de la ZMPA afectación en temporada de lluvia.	La playita barrio San Andrés Transversal 72 D esquina.	Monitoreo durante precipitaciones. Árboles con pérdida de verticalidad, activar visita con Bomberos para definir acciones por riesgo. No existe competencia para reasentamiento. Recorrido mes de marzo de 2022 con el CLGR-CC.	Activación comunitaria por incremento niveles del río.
	TINGUA AZUL	Se presenta disposición de residuos sólidos sobre la margen del rio, así como desbordamiento de éste sobre la ZMPA, al interior del humedal la zona inundable ha aumentado su caudal causando la caída de arboles	Cra 73 C calle 45 sur	Monitoreo durante precipitaciones. Recorrido mes de marzo de 2022 con el CLGR-CC.  Articulación y coordinación de acciones preventivas y correctivas con entidades del distrito por medio de la estrategia reverdecer Tunjuelo	Activación comunitaria y mesa Tingua Azul por incremento niveles del río.

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
KENNEDY	Rubí	Encharcamiento por subida de los niveles del río por encima de cota y desbordamiento de redes de alcantarillado	SECTOR RUBI CL 58 G SUR CON TV 79A	Monitoreo durante precipitaciones. Recorrido mes de marzo de 2022 con el CLGR-CC.	Activación comunitaria por incremento niveles del río.
	Socorro	Desbordamiento por obstrucción de boquete del río Tunjuelo, ya que es zona de ronda y el río tiene amortiguación allí	SECTOR SOCORRO CALLE 53 C BIS SUR CON KRA 72 H	Monitoreo durante precipitaciones. Recorrido mes de marzo de 2022 con el CLGR-CC.	Activación comunitaria por incremento niveles del río.
FONTIBÓN	Prado de la Alameda	Tramo del poliducto mansilla - puente Aranda de propiedad de Ecopetrol, interfiere el sellamiento del Jarillón. Esta interferencia puede generar un posible desbordamiento del río Bogotá en el sector. De igual manera la tubería se encuentra expuesta sin restricción o señalización que indique algún peligro o información importante.	1.tramo: carrera 137 con calle 22 (vía férrea, poliducto de Ecopetrol, planta elevadora estación alameda hasta predios de la Aerocivil)	En el recorrido por puntos críticos el 23 de febrero de 2022, el tramo de tubo del poliducto de propiedad de Ecopetrol, operado por la empresa Cenit; fue retirado y reemplazado por un tramo de 380 metros de tubería de 12" por debajo del lecho del río Bogotá a 15 metros de profundidad, reduciendo el riesgo por inundación y dejando libre el Jarillón	El plan de emergencia y contingencia (PEC) para el poliducto será socializado en la sesión ordinaria del CLGR-CC en el mes de marzo de 2022.
	Prado De La Alameda	Monitoreo En El Segundo Semestre De 2021. Se Percibió Que La EAAB-ESP, En convenio con Aguas de Bogotá Está Adelantando Un Proceso De Limpieza Y Mantenimiento Del Pondaje De La Estación Alameda.	Coordenadas: N 04º 41' 59.2" W 74º 0.9' 58" Estación Elevadora Alameda.	Recorrido de verificación y monitoreo, se evidencia puntaje en buenas condiciones con bajo nivel de agua	

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
	El Chircal	Falta de mantenimiento del Jarillón, sin corte de césped. Los vecinos utilizan el área de protección de la ronda, instalando montallantas y otras actividades. Muros de cerramiento para parqueadero	3. AV. 17 CON CARRERA 137 A BARRIO EL CHIRCAL. N 4º 40' 27.4" W 74º 10' 16.5"	Por parte de la Alcaldía local de Fontibón y la corporación autónoma regional - CAR , deben adelantar las acciones en el marco de sus competencias para recuperar la zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA), reconformación de los tramos del Jarillón afectados y la recuperación del espacio público	
	Kasandra	Mala Disposición Delos Residuos Sólidos En La Parte Baja Del Jarillón. Continúa Con El Vertimiento De Aguas Residuales Al Rio Bogotá A Través De Una Válvula Artesanal, Muro De Parqueadero Invade La ZPMA Del Rio.	Casandra. Calle 14d Bis Entre Carrera 134 A Y Carrera 136	Recorrido de verificación y monitoreo, se observa que el nivel del rio en la última temporada de lluvias no generó un aumento considerable para activar algún tipo de alerta.  Solicitar a la CAR información sobre las acciones adelantadas con el parqueadero que está invadiendo la ZPMA del rio.	
	Pueblo Viejo	Existe Válvula De Vertimiento Al Rio Bogotá De La Empresa De Alimentos Cárnicos Al Rio Bogotá. Se Observa Que La ZMPA Está Ocupada Por La Empresa Del Sector.	Tramo Antena Jorge Barón Y Salsamentaría Suizo Carrera 132 Con Rio Bogotá.	Recorrido de verificación y monitoreo, se observa que el nivel del rio en la última temporada de lluvias no generó un aumento considerable para activar algún tipo de alerta.  Verificar con la entidad ambiental competente los permisos de vertimientos y solicitar a la car el proceso de recuperación en este punto	
	Sabana Grande	Tubería Estación Elevadora De La Rivera, Donde Se Desconoce Su Función, No Parece Elaborada De Manera Técnica	Carrera 106 Con Diagonal 8 Sobre El Rio Bogotá. Estación La Rivera	Recorrido de identificación y monitoreo.	

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
	Recodo	Tubería En Estación Elevadora De La Navarra, Donde Se Desconoce Su Función, No Parece Elaborada De Manera Técnica.	Carrea 123 Con Calle 13. Estación Navarra	Recorrido de identificación y monitoreo	
	Recodo	Puente que Conecta la Localidad De Fontibón, con la ruralidad De Mosquera, Allí, transitan los vehículos de carga. Dicho puente se encuentra en evidente estado de deterioro, por lo que existe riesgo de colapso.	Carrera 123 Con Calle 13. Rio Bogotá	Recorridos de verificación estado del puente, Alcaldía local debe solicitar visita técnica por parte de IDIGER para emitir diagnóstico técnico.  Continuar recorridos, verificar competencias para la señalización, aviso informativo de restricción como está en el costado de Mosquera.	
	Recodo	Posible riesgo de daño estructural en barrios, por obras de ampliación del pondaje de La Estación Elevadora La Navarra.	Carrera 123 Con Calle 13. Rio Bogotá	Realizar visita en el sector con equipo de infraestructura de la Alcaldía y personal encargado de la obra de acueducto.	
	Salida Bogotá-Mosquera	Acumulación de buchón de agua en temporada de lluvias, en el paso del puente, evidenciando sedimentación en una de las entradas del puente.	Rio Bogotá (Puente De La Av. Centenario Carrera 135)	Recorridos de identificación y monitoreo, solicitud a la CAAR para limpieza y retiro del buchón.	
ENGATIVA	Vda. La Florida	Encharcamiento	Calle 64 # 128-90	Se realizó la limpieza del buchón presente. Se requiere tala de los 7 árboles que permitan el mantenimiento de la Bomba. Se recomienda aislar la estación hidrometereológica junto al panel solar (cerca).	
	El Muelle	Encharcamiento	Carrera 105f # 64-44	Se remitió a Aguas de Bogotá, con el fin de revisar la frecuencia del	

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
				mantenimiento.	
	Villa Gladys	Encharcamiento	Carrera 112 con calle 66 y 67	Limpieza periódica de rejillas estación de bombeo. Se hace la solicitud de mantenimiento de cabezales al área técnica – A.  Validar con Urbanizadores y Constructores, el estado de las redes debido a los nuevos desarrollos.	
	San José Obrero	Encharcamiento  Esta zona corresponde a parte del corredor ambiental, la inundación se debe a la construcción por debajo de la cota	Carrera 116D 71A 30	Limpieza y mantenimiento de sumideros.	
	Villa Teresita	Encharcamiento	Cra. 119A # 70C 07	Al momento no se encuentra priorizado por parte de Acueducto.  Socializar con la comunidad la importancia de reportar a la línea 116	
SUBA	Villa Cindy, Santa Cecilia, Lisboa, Bilbao, santa Rita	Inundaciones por lluvias taponamiento de sumideros	Sector gavilanes	Continuara con revisiones periódicas y acercamiento a la comunidad para manejo de residuos sólidos arrojados en los sumideros	
	Guaymaral	Inundaciones por lluvias	Auto norte box coulvert calle 220	Se realiza seguimiento periódico con el CLG-RR  El acueducto realiza mantenimientos preventivos	
	San José de Bavaria	Inundaciones por lluvias (vallados)	Calle 183 # 70-65	Se realiza seguimiento periódico con el CLG-RR La Alcaldía ha realizado intervenciones a los vallados para prevenir	

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
				inundaciones.	
	Conjunto san Jorge	Inundaciones por lluvias (vallados)	Calle 127 bis # 88-45	Se realiza seguimiento periódico con el CLG-RR Acueducto está evaluando alternativas técnicas para mitigar la afectación por el vallado.	
	Brazo humedal Juan Amarillo	Desprendimiento de bancada	Calle 129c cra 99	Se realiza seguimiento periódico con el CLG-RR. Restricción paso peatonal. Pendiente desarrollo de la obra por parte del IDU.	
	Nuevo Corinto	Inundaciones por lluvias, taponamiento de sumideros	Carrera 99 # 128f	Se realiza seguimiento periódico con el CLG-RR Acueducto ha realizado visitas para monitorear el lugar	
<b>BARRIOS UNIDOS</b>	San Fernando	Caída de árboles, fallas en la vía	Cra. 65 #73-2 a 73-58	Se ha visto afectación de viviendas por caídas de árboles, ya se requirió SDA y al Jardín Botánicos para el mantenimiento y poda de los individuos arbóreos.	
	Metrópolis	Inundación y encharcamiento	Cra 65 con Calle 73	Limpieza de alcantarillas y sumideros	
	Metrópolis	Inundación y encharcamiento	Cra 65Calle 79C Bis	Disposición inadecuada de residuos sólidos por parte de los recicladores: Solicitar intervención SDIS, UASESP, Alcaldía local y Policía. Sensibilización manejo de basuras	
	Barrio Metrópolis	Inundación y encharcamiento	Carrera 66 con Calle 75	Se han realizado obras por parte del Acueducto que han mitigado las	

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
				inundaciones, al momento en lo que va de la temporada de lluvias no se ha presentado inundaciones en el sector.	
	Vizcaya	Inundación		Mantenimiento por parte de la empresa Aguas de Bogotá dentro del convenio entre EAAB-AB e IDIGER. Debido al robo de las tapas de las charnelas, se ha solicitado a la EAAB reemplazarlas, para el correcto funcionamiento del sistema.  Sensibilización manejo de basuras Vigilancia y control policivo	
	Río Negro	Inundación	Cra. 62B con Calle 90	Limpieza y mantenimiento del canal y su periferia. Con presencia de habitantes de calle dentro del canal.  Solicitar intervención SDIS, UASESP, Alcaldía local y Policía.	
	La Concepción	Inundación	Cra. 14A # 71-16	Monitoreo del sistema de alcantarillado para verificar su adecuado funcionamiento	
	Alcázares	Inundación	Cl. 71 #22 84	Monitoreo del sistema de alcantarillado para verificar su adecuado funcionamiento	
	La Merced Norte	Inundación y encharcamiento	Cra. 29b #70-2 a 70-98	Monitoreo del sistema de alcantarillado para verificar su adecuado funcionamiento	
<b>TEUSAQUILLO</b>	Palermo	Posibles Inundaciones	Calle 45 X Carrera 17 Canal Arzobispo	En articulación con la cal se realizan jornadas de mantenimiento y cuidado de la ronda del canal	Continuidad con la verificación de las condiciones de riesgo por posible inestabilidad del arbolado en temporada de menos lluvias, como uno de los escenarios asociados a incendios forestales.

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
	Américas	Encharcamientos	Américas Con 30	No se han realizado intervenciones una vez que son puntos que se identificado en la última temporada de lluvias	Continuidad con la verificación de las condiciones de riesgo por posible inestabilidad del arbolado en temporada de menos lluvias, como uno de los escenarios asociados a incendios forestales.
	Campin	Encharcamientos	Calle 53 Carrera. 30	No se han realizado intervenciones una vez que son puntos que se identificado en la última temporada de lluvias	Continuidad con la verificación de las condiciones de riesgo por posible inestabilidad del arbolado en temporada de menos lluvias, como uno de los escenarios asociados a incendios forestales.
<b>MÁRTIRES</b>	Santa Isabel	Inundación: basura y colmatación en las redes de alcantarillado	Calle 6 con Cra 30	Limpieza y mantenimiento del canal.  Operativos de limpieza y control: habitante calle, levantamiento de cambuches.	Vinculación con la comunidad reporte por situaciones de emergencia.
	Comuneros	Inundación: colmatación de basuras dentro de canal	Av. Calle 6 entre carrera 24 y carrera 30	Revisión de funcionalidad válvulas antirreflujo Recorrido marzo.	
	La Favorita	Inundación colmatación de basuras en las redes de alcantarillado	Cra 11 entre calle 19 y 19a	Recorrido punto críticos marzo.  Jornadas de limpieza y mantenimiento, problemática habitante de calle y disposición inadecuado de residuos sólidos.	
<b>ANTONIO NARIÑO</b>	Restrepo	Fenómeno Encharcamiento - Taponamiento a Sumideros	Calle 19 B Sur # 24-43	Se solicita al Acueducto limpieza de sumideros del tramo.  Sensibilización por parte del gestor social de LIME, manejo adecuado de residuos sólidos.	Se tienen grupos de WhatsApp "vigías de gestión del riesgo (comunidad)" los cuales están atentos para informar los posibles eventos por encharcamiento. Se tiene el grupo de WhatsApp del consejo local de gestión del riesgo y cambio climático de Antonio Nariño, donde se hace seguimiento a cada

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
					evento de riesgo de la localidad.
	Santander	Sumideros tapados	Av. primera de mayo con carrera 29 D / Avenida primera de mayo con calle 22 sur	Se recomienda desde el CLGRCC, realizar jornadas de sensibilización en el uso y disposición adecuada de sustancias químicas, con el apoyo de la UAESP y la SDA	Se tiene grupo de WhatsApp por el cual están atentos par del CLGRCC a informar los posibles eventos por encharcamiento. Así mismo se hace seguimiento a cada evento de riesgo de la Localidad.
<b>PUENTE ARANDA</b>	Santa Matilde, san Eusebio, Camelia, Galán, milenta	Avenida torrencial	Diagonal 16 sur -av NQS y avenida 68	Recorridos verificación con el CLGR-CC Limpieza de canales y recuperación de espacio público en canales	
	Los Sauces- Autopista sur	Encharcamientos	Calle 17 b sur hasta la calle 29 sur entre av NQS a carrera 38	Recorridos verificación con el CLGR-CC Verificación estado de sumideros	
	La Francia, San Francisco y Gorgonzola	Encharcamientos	Trv 49 a trv 43 b con calle 6	Verificación estado de sumideros	
	Pensilvania	Fenómenos hidrometereológicos granizadas	Calle 13 a av calle 6 entre av NQS a cra 36	Verificación por parte de alcaldía de estructuras en terrazas que no cumplen con condiciones establecidas en la norma nsr-10	
<b>RAFAEL URIBE URIBE</b>	Luis López De Mesa	Encharcamiento ocasionado por filtraciones de agua proveniente de las viviendas construidas en la parte superior del muro de concreto. Se rebosa la caja de inspección de la alcantarilla y ocasiona un pozo, escorrentía	Diagonal 32 d bis A SUR No 14 c 29 Colegio José Martí	Se realiza mesa de trabajo el 17 de agosto de 2021 con el Acueducto para realizar un diagnóstico del nivel freático y controlar el agua de escorrentía, a partir de la cual se definió la intervención en las cajas de	

## PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
		de agua en casa vecinas		aguas que se encuentran al interior de la IED.  Monitoreo al punto y se estableció una línea directa de contacto con el rector de la IED para reporte de novedades.	