

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
USAQUEN	Delicias Del Carmen	Delicias Del Carmen, Kr 3 A 127 A -16	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-CC, 19 de marzo de 2021; continua el cerramiento de la zona, sin embargo se encuentra pendiente la intervención del talud, sector contenido en la consultoría c - 201 de 2019 estudios y diseños sector de Delicias Del Carmen</p> <p>Rad 20205120624221 del 23 de nov de 2020 dirigido a IDIGER pendiente de respuesta pendiente operativo por parqueo irregular ya que se encuentran vehículos (volquetas) generando peso en dicho sector</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	<p style="text-align: center;">Conformación del grupo de monitoreo perteneciente al sistema de alertas tempranas, con el fin de informar situaciones de riesgo, relacionadas con el fenómeno referido.</p>
	Delicias Del Carmen	Carrera 5 Bis No. 127a – 20 Carrera 5 Bis No. 127a – 05 Transversal 2 No. 128 - 40	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-CC, 19 de marzo de 2021; se encuentra pendiente la intervención del talud, sector contenido en la consultoría la consultoría c - 201 de 2019 estudios y diseños sector de Delicias Del Carmen pendiente gestión para predios incluidos en el programa de reasentamiento.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, Personería Local, UAECOB</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Delicias Del Carmen	Delicias Del Carmen, Carrera 2 Bis Calle 127 A Bis	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-CC, 19 de marzo de 2021; se encuentra pendiente la intervención del talud, sector contenido en la consultoría c - 201 de 2019 estudios y diseños sector de delicias del Carmen, se atendió evento de emergencia sire 5376524 del 30 de abril de 2021, se re notifica acta de evacuación al señor José Bohórquez, se presentó el desprendimiento de roca, afectación un vehículo.</p> <p>Pendiente gestión para predios incluidos en el programa de reasentamiento, pendiente tala de árboles en la parte alta,</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

	<p style="text-align: center;">Araucuita</p>	<p>Quebrada Araucuita En El Tramo De Santa Cecilia Alta Kr 2 163 B -60 Interior 9</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGRR_CC, 19 de marzo de 2021, se evidencio disposición de escombros al margen del cuerpo de agua, pendiente gestión para recolección de residuos</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	<p style="text-align: center;">Codito</p>	<p>Codito (Piedra De Las Monjas) Cl 181 A # 5 -6</p>	<p>Recorrido al punto crítico segundo semestre CLGR-cc, 10 de septiembre de 2020 se realizó convenio por parte de IDIGER, desarrollo de obra de mitigación en la zona.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, alcaldía, subred norte</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	<p style="text-align: center;">Codito</p>	<p>Codito Segundo Sector Piso 3. Kra 1 Calle 180a Polígono Entre La Calle 181 Y 182 Y Cras 1 Y 2: Calle 181 Bis No. 2 – 28</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 24 de junio de 2021; predios ubicados en zona de alto riesgo no mitigable, afectados por remoción de masa de talud, se realizó operativo de IVC 17 de junio coordinado desde el área jurídica en donde se hizo el desmonte de 3 ocupaciones ilegales</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	<p style="text-align: center;">Buena Vista 2 Sector</p>	<p>Buena Vista II Sector 2do Sitio: Buena Vista Sector Cra 5 No. 191-95 Polígono Entre La Cra 5 B Y Cra 6 Bis Entre Calles 191 Y 188 C</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 19 de marzo de 2021; el muro posee separación con el terreno, sin manejo de aguas de escorrentía y no se evidencia vigas de amarre o cimentación.</p> <p>Se solicitó el día 04 de agosto visita para evaluación actual por riesgo de colapso estructural.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

	Torca	<p>Cantera La Cabaña (Kr 7 Con Cl 212) Y Quebradas Aguas Calientes, Quebrada Patiño, Y San Juan Kr 9 Con 207 Kr 9 Con 215 Kr 9 Con 221 Línea Del Ferrocarril</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 19 de marzo de 2021; se evidencia una nueva ocupación al interior de la cantera, por ello y tomando en cuenta que ya existía un asentamiento ilegal, se solicita al área jurídico policiva se realice lo pertinente frente al control urbanístico de la zona, se debe oficiar a car según lo recomendaciones referidas en diagnóstico técnico, para el tema relacionado con el PMRRA.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, Personería Local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Alto Del Indio	<p>Quebrada Puente Piedra Kra 4.5 Vía La Calera</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 25 de junio de 2021; la quebrada se encuentra con disposición de escombros y material vegetal en su cauce, por ello se solicita a través del convenio IDIGER - aguas de Bogotá, el día 04 de agosto la limpieza del cuerpo de agua.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Cerro Norte	<p>Carrera 1b No. 160b-05 Interior 5 Y 4</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 19 de marzo de 2021; se observan residuos al interior del cuerpo de agua, se solicita la limpieza del mismo a través del convenio IDIGER - aguas Bogotá, el día 04 de agosto de 2021</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Araucita Segundo Sector	<p>Calle 163 C No 2 Este - 53</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 19 de marzo de 2021; se evidencio taponamiento de redes de alcantarillado, se informa a empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para lo pertinente, sin embargo se informa que estas redes de alcantarillado fueron inicialmente para el tratamiento de aguas lluvias, pero no se culminó el proceso, por otra parte también se observa disposición de material vegetal al interior del cuerpo de agua, se envía solicitud de limpieza mediante correo electrónico a IDIGER con el fin de que se realice esta actividad mediante el convenio con aguas Bogotá. Adicional se debe enviar requerimiento a caja de vivienda popular con el fin de indagar sobre los procesos de reasentamiento en la zona, según recomendaciones del diagnóstico técnico.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

	Buenavista	Calle 188 Con Carrera 27a (Dirección Antigua) Talud Vial Sobre La Cra 5b	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 24 de junio de 2021; no se evidencian cambios significativos en la condición anualmente descrita, caso referido en la mesa técnica de mitigación para visita técnica y evaluación para estudios y diseños por parte de Alcaldía Local</p> <p>recorrido realizado por: Alcaldía Local</p> <p>desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Bosque De Pinos Sierras Del Moral	Cra 7 - Cll 145 Talud Zona Verde	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 19 de marzo de 2021; se evidencia proceso de remoción de masa en desarrollo,</p> <p>en la visita realizada el 05 de marzo por parte del área de infraestructura y gestión de riesgos de Alcaldía Local, se solicitó a IDR y DADEP, referir si esta zona hace parte del inventario, para la vigencia 2021 no existe presupuesto para estudios, diseños ni obras, por consiguiente se solicitara apoyo a IDIGER para evaluar el tema.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, Personería Local.</p> <p>desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	La Cita	Calle 167 A No 5a - 04	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 03 de junio de 2021; se observa que el conjunto residencial ya realizo el cerramiento, con el fin de mitigar la caída de roca a la zona del parque, sin embargo es necesario evaluar quien debe realizar los estudios y diseños de esta zona, para evaluar intervención, según diagnostico técnico.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Buenavista	Buenavista (Cl 192 5c-04) Polígono Entre La Calle 193 Y La Calle 191 Con Carrera 7 Y Carrera 4c	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 19 de marzo de 2021; no se evidencian cambios en el fenómeno de remoción en masa, se re notificaron a las familias ubicadas en la zona, ya que poseen acta de recomendación de evacuación.</p> <p>Pendiente oficio ENEL CODENSA para el tema del poste y seguimiento a las demás recomendaciones del diagnóstico técnico.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Buenavista	Buenavista (Kr 6 – Tv 5d Entre Cl 190ª – 189) Polígono Entre La Carrera 5b Y Carrera 6 Bis Entre Calles 191 Y 188 C	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 24 de junio de 2021; no se evidencian cambios significativos en la condición anualmente descrita, caso referido en la mesa técnica de mitigación para visita técnica y evaluación para estudios y diseños por parte de Alcaldía Local, adicional existe una solicitud por parte de la familia afectada, ante IDU, para la respectiva intervención en la zona.</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

			<p>Recorrido realizado por: Alcaldía Local,</p> <p>desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>
Mirador Del Norte	<p>Mirador Del Norte (CI 185c – 186 Kr 1 – Kr 1 Este) Calle 185c Y Calle 186 Entre Carrera 1 Y Carrera 1 Este</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 19 de marzo de 2021; se evidencian cambios en el fenómeno de remoción en masa, desprendimientos en el talud, se renotificaron a las familias ubicadas en la zona, ya que poseen acta de recomendación de evacuación. SDA retiro individuo arbóreo en riesgo</p> <p>Pendiente intervención relacionada con el informe emitido por parte de IDIGER</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
Codito	<p>Codito – Mirador Del Norte (Kr 1ª Este 184) Polígono Entre La Calle 182a Y La Calle 186b Con Carrera 2b Y La Vía Al Guavio</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 24 de junio de 2021; en la zona en donde se presentó el colapso estructural producto del fenómeno de remoción en masa, no se evidencia el asentamiento de nuevas ocupaciones, sin embargo este caso se remitió a la mesa técnica de mitigación, con el fin de evaluar la condición actual de la zona.</p> <p>Recorrido realizado por: Alcaldía Local</p>	
Codito	<p>Codito (CI 180 2) Calle 180b No. 2 - 78</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 25 de junio de 2021; se evidencia que el fenómeno de remoción de masa, fue mitigado mediante malla de contención, la cual se encuentra cumpliendo con su función de manera adecuada, cubierta por manto vegetal, comunidad refiere que no se han presentado desprendimientos de material, punto crítico atendido, retirar de la matriz.</p> <p>Recorrido realizado por: Alcaldía Local</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
Codito	<p>Codito (CI 181b 5) Calle 181b - Carrera 5ta</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 24 de junio de 2021; se evidencia que la condición de riesgo persiste, este segmento hace parte de los estudios y diseños realizados por IDIGER para este sector, en el recorrido realizado el día 19 de noviembre de 2020 se definió intervención por parte de dicha entidad, pendiente este aspecto.</p> <p>Recorrido realizado por: Alcaldía Local</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

	<p style="text-align: center;">Soratama</p>	<p style="text-align: center;">Carrera 3 No. 166 - 06</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 03 de junio de 2021; se observa la realización de obras de mitigación en la zona, sin embargo falta la culminación de las mismas, en la zona refiere la comunidad desprendimiento de algunas rocas, se evidencia desprendimiento de arena al costado norte del predio ubicado en la carrera 3 # 166 - 06 barrio soratama, persona contacto Sandra tibabisco teléfono 3123753418; 6728796.</p> <p>Se refiere a CITEI y se atiende con sire 5378232 asistencia técnica informa: se emplaza una vivienda de 4 niveles se presenta talud de corte de Aprox 6 mt altura construido en malla eslabonada//se presenta desprendimiento de talud de la parte alta de un volumen cercano a 1 mt cubico que se deposita en la zona usada para deposito //se recomienda la restricción de uso de la zona de depósito del 2 nivel de la vivienda evaluada y a la Alcaldía Local para retiro del material desprendido y verificación ya que la parte alta del talud no cuenta con elementos de protección///se hace inspección a la parte alta del talud y no se evidencian elementos de protección y es posible que continúen futuros desprendimientos</p> <p>formato de restricción #6951 Sra Magda Sandra Tibabisco gracia cc 52077102 Cel 3123653418 poseedora del predio Kr 3 166 06 mejora 1 recomendación zona de depósito del 2 piso 2 adultos 2 menores para un total 4 personas</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local. Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	<p style="text-align: center;">Araucuita</p>	<p style="text-align: center;">Araucuita (Cl 163b 4 Este) Calle 163a Bis 2 - 04 E</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 19 de marzo de 2021; se evidencio taponamiento de redes de alcantarillado, se informa a empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para lo pertinente, sin embargo se informa que estas redes de alcantarillado fueron inicialmente para el tratamiento de aguas lluvias, pero no se culminó el proceso, por otra parte también se observa disposición de material vegetal al interior del cuerpo de agua, se envía solicitud de limpieza mediante correo electrónico a IDIGER con el fin de que se realice esta actividad mediante el convenio con aguas Bogotá., adicional se debe enviar requerimiento a caja de vivienda popular con el fin de indagar sobre los procesos de reasentamiento en la zona, según recomendaciones del diagnóstico técnico.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	<p style="text-align: center;">Villa Nidia</p>	<p style="text-align: center;">Villa Nidia (Kr3 160c) Carrera 3 # 160c- 33 Parque Cancha / Carrera 2 # 161 60</p>	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 03 de junio de 2021; se observa la realización de obras de mitigación en la zona, punto para retirar de la matriz.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local.</p> <p>desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

	Codito 1	Entre La Carrera 6 Y La Carrera 7. Entre La Calle 180 Y La Calle 182a	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 24 de junio de 2021; se evidencia que la condición de riesgo persiste, este segmento hace parte de los estudios y diseños realizados por IDIGER para este sector, en el recorrido realizado el día 19 de noviembre de 2020 se definió intervención por parte de dicha entidad, pendiente este aspecto.</p> <p>Recorrido realizado por: Alcaldía Local</p> <p>desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Santa Cecilia Baja Y El Bosque	Calle 164b Con Calle 164a Entre Carrera 3a Polígonos 069 Y 069b	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, el 03 de junio en donde se observa el avance en la construcción de nuevas ocupaciones ilegales en la parte alta, Alcaldía Local ha realizado 4 operativos en 2021</p> <p>el día 26 de marzo de 2021 se activan entidades para la atención del evento sire 5374870 y se emiten actas de recomendación de evacuación para 8 predios por riesgo de colapso estructural, actualmente se encuentra en evaluación la zona, ya que se han presentado afectaciones en las viviendas de la parte baja.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
	Flores De La Sabana	Calle 235 No 2 - 97	<p>Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-cc, 20 de mayo de 2021; no se evidencian cambios en el fenómeno de remoción en masa, pendiente para evaluar estudios y diseños, según las recomendaciones definidas en el diagnostico técnico.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	
CHAPINERO	San Martin De Porres	Calle 43 No. 3 - 35	Recorrido con el CLGR-cc para de verificación de condiciones	Optimización de recursos humanos y físicos con los que cuenta la Alcaldía Local
	Cerro El Cable	Km. 3.0 Y 3.2	Recorrido con el CLGR-cc para de verificación de condiciones	
	Refugio Sector Altosano	Calle 91 No. 3 - 89	Recorrido con el CLGR-cc para de verificación de condiciones	
	Villa Anita San Martín IV	Calle 45d No. 4-06 Este	Recorrido s periódicos de monitoreo con el CLGR-cc para de verificación de condiciones	
	Circunvalar	Av. Circunvalar Calle 59		
	Rosales	Carrera 2 Este No. 78-79		
	La Sureña	Calle 102 Carrera 5 Este		

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

	San Isidro	Km, 5 Vía La Calera TV, 12 Con Calles 96 Y 97		
	Juan XXIII	Cra. 1 Bis B No. 65a-17		
	Paraíso	Dg 42 Este X Carrera 1a		
	Villas Del Cerro	Carrera 5 Este X Calle 45b		
	El Castillo Ingemar	TV. 1 Este No. 54a - 47		
SANTAFE	El Dorado	Tv 6a Este No. 1-83 (Punto Referencia)	Recorridos de verificación y seguimiento. Activación del grupo de asistencia para verificación de las condiciones de estabilidad de las viviendas	Verificación de recursos para la respuesta (humanos y técnicos) planes de contingencia. Preparación comunitaria (sistemas de alerta temprana.)
	El Dorado	Tv 7b Este No. 1-06		
	Lourdes	Tv 11c Este No. 2b-13		
	Vereda Verjon	Vereda Verjon		
	Santa Rosa De Lima	Carrera 7 Este No. 2-50		
SAN CRISTOBAL	Triangulo Alto	Calle 14 Sur Con Carrera 18 Este	Reporte de caso a EAAB. Seguimiento por parte de la oficina de gestión de riesgo de la alcaldía local de san Cristóbal.	Cerramiento del paso, activación de EAAB, PMU de coordinación para la intervención
	Rio Fucha	Calle 13 Sur Entre Carrera 3a Y 4 - Barrio Santa Ana	Instalación de PMU. Instalación de 900 lonas con material dispuesto para estos eventos naturales.	Instalación de PMU
		Calle 12d Sur Con Carrera 1a Este	Monitoreo a las condiciones de respuesta, mantenimiento de cerramiento	Cerramiento del paso peatonal
USME	Casa Loma li	Cra 8f E A Cra 10 Bis E Entre ClI 85a S A ClI 84 A S	Solicitar base reasentamientos a IDIGER. Ya presenta estudios y diseños para obras de recuperación y mitigación. contrato 279 - 2017	Las medidas de preparación y respuesta ante un evento de remoción en masa, se centran en la identificación de zonas inestables como las zonas de cantera y antiguas ladrilleras ubicadas en la localidad (ladrillera alemana, ladrillera gresqui y ladrillera prisma) así como zonas de pendiente fuerte como la zona rural de la localidad. Identificación de grietas en las viviendas así como desplazamientos del terreno para la oportuna evacuación y/o restricción parcial de uso. Identificación de elementos que por causa de un evento por remoción en masa, puedan generar amenaza (árboles, muros, postes, etc.). Identificación de los signos de alerta que por eventos de remoción en masa se puedan generar y constituyan un factor de riesgo para la comunidad: aparición de grietas en el terreno y daños en las tuberías que puedan generar saturación del suelo y generar nuevos eventos de remoción en masa. al momento de realizar excavaciones o construcciones, se realiza una sensibilización a la
	Sierra Morena	Carrera 9 Este No. 89b 16 Sur/ Calle 86 S Entre Cra 9 E - 9a E (Dirección Nueva)	Solicitar base reasentamientos a IDIGER. Ya presenta estudios y diseños para obras de recuperación y mitigación. Contrato 279 - 2017.	
	Altos Del Pino	Carrera 8c Este No. 84d - 28/22/10 Sur Carrera 10 Este Entre Calle 88 Sur Y Calle 88a Sur (Dirección Nueva)	Solicitar base reasentamientos a IDIGER. Diseños javeriana, se requiere diseños y obras - falta confirmar que procesos de reasentamientos se han realizado con IDIGER y CVP, así como adecuación de predios. Contrato 279 - 2017.	
	Villa Anita	Cl 114a Sur # 1 - 53 Carrera 9 Entre Calle 114 Sur Y Calle 114 A Sur (Dirección Nueva)	Solicitar base reasentamientos a IDIGER. El sector ha sido construido a pesar de las condiciones de inestabilidad que se manifestaron en el pasado. Se requiere diseño para obras de recuperación y mitigación - falta confirmar que procesos de reasentamientos se han realizado con IDIGER-cc y CVP, así como adecuación de predios. contrato 279 - 2017	
	Fiscal Norte - Panorama	Cra 4 Este No. 56 -81 Sur (Dirección Antigua)	Solicitar base reasentamientos a IDIGER. Solicitar base reasentamientos a IDIGER.	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

		Calle 63 Sur No. 1 - 97 (Dirección Nueva)	se requieren estudios y diseños para obras de recuperación y mitigación. En los últimos 2 años se ha presentado uno (1) evento.	comunidad sobre la importancia de contar con la adecuada asistencia técnica que evite así un evento de remoción en masa, además de generar las obras de protección necesarias en los taludes y evitar el vertimiento de aguas directamente sobre el terreno. En caso de cualquier evento por remoción en masa y del reporte generado por la central de emergencias, se encuentran asignados y definidos previamente cada uno de los roles de los integrantes de la oficina de gestión de riesgo para la atención de dicho evento. se realizan recorridos de monitoreo en cada uno de los puntos críticos identificados y del mismo modo se realizan dos (2) recorridos mínimo de manera interinstitucional con base en lo solicitado por el consejo local de gestión del riesgo.
	Juan Rey Sur	Calle 74 A Y 74 C Bis Sur Entre Carrera 11 C Este Y Carrera 11 D Este	Implementar obras necesarias de reparación y/o mantenimiento sobre el talud rocoso.	
	Villa Anita III Sector	Entre La Carrera 9a Y Carrera 10 Entre Calle 114 Sur Y Calle 114 Bis Sur	Reparación, mantenimiento y mejoramiento sobre los taludes y bloques que se encuentran en el área del parque de bolsillo. Manejo de aguas.	
	El Porvenir De Los Soches	Ak 8 Este, Entre Calle 118 A Sur Y Transversal 8 Este	Reparación, mantenimiento y mejoramiento sobre los taludes. Manejo de aguas.	
	Vereda Curubital	Coordenadas Aproximadas 4°22'15.89"N , 74° 7'59.49"O	Implementar obras necesarias de reparación y/o mantenimiento sobre los taludes y las zonas donde se presentaron los deslizamientos.	
LA CANDELARIA	Vivero Universidad Distrital Francisco José De Caldas	Carrera 5 Este No. 15 - 82	Por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado se toman las acciones necesarias para la reparación de las redes de alcantarillado residual	Se hará seguimiento y monitoreo para verificar que no se presente filtración de aguas residuales
RAFAEL URIBE URIBE	Colinas	Dg 32 H Sur 13 27	Realización de mesas técnicas interinstitucional, actas de renotificación,	Obras de reparación en curso
	Luis López De Mesa	Diagonal 32 G Sur Carrera 14 A	Estudios y diseños listos	Pendiente presupuesto para desarrollo de la obra
		Colegio José Martí	Visita técnica	Respuesta EAAB
	La Merced Sur San Ignacio	Carrera 12 Bis Con Calle 49 A Sur	Monitores punto crítico	Recorridos de monitoreo al punto crítico y seguimiento proceso de reasentamiento en el sector.
	Nueva Esperanza	Nueva Esperanza Baja, Media Y Alta	Recorridos de monitoreo del punto crítico con articulación interinstitucional.	1. Recorridos de monitoreo punto crítico. 2. Seguimiento proceso de control urbano en el sector. 3. Seguimiento acciones secretaria de hábitat. 4. Seguimiento acciones control de vertimientos y manejo de residuos.
Los Puentes	Calle 48 P Entre Carreras 1 A Y 1d	Recorridos de monitoreo del punto crítico con articulación interinstitucional.	Estudios y diseños de obras	
CIUDAD BOLIVAR	Polígono De Monitoreo 183b Colindancia El Recuerdo Sur Bisas Del Volador, Sector "Vía Quiba Alpes"	Coordenadas 4°28'31.09656"N 74°9'3.04992"W	Acciones desarrolladas desde el área de gestión policiva de Alcaldía Local de ciudad bolívar, del 2 al 18 de agosto de 2021, se encuentran dentro del término de la ley para lo cual a tenor del art. 81 de la ley 1801 de 2016 se procede a realizar el desmonte desmontes mes: 32 total sensibilizaciones: 7 total informes mes: 9	Monitoreo en la zona por parte del CLGRCC

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

	UPZ 68 El Tesoro Sector Divino Niño Polígono De Monitoreo 125	Coordenadas Norte 74°08'17.9" Oeste 4°32'08.7		
	UPZ 67 Lucero Sector Bella Flor	Coordenadas Norte 74°09'42.6" Oeste 4°32'42.7		
	Polígono De Monitoreo 183b Colindancia El Recuerdo Sur Brisas Del Volador, Sector "Vía Quibla Alpes"	Coordenadas 4°32'05.6"N 74°09'23.0"W		
	UPZ 68 Tesoro Sector San Joaquín	Coordenadas Norte 74°08'29.2" Oeste 4°32'22.7		

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

Localidad	Barrio	Condición amenazante	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
				Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
USAQUÉN	Delicias Del Carmen	Inundación	Quebrada Delicias Del Carmen Tv 5 C 127 A -45	<p>*Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-CC, 19 de marzo de 2021; predios ubicados sobre el cuerpo de agua, pendiente gestión para predios incluidos en el programa de reasentamiento según lo recomendaciones referidas en diagnóstico técnico.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>*Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	Conformación del grupo de monitoreo perteneciente al sistema de alertas tempranas, con el fin de informar situaciones de riesgo, relacionadas con el fenómeno referido.
	Jardines	Inundación	Humedal Torca Cll 215 Con Autopista Norte (La Caro)	<p>*Recorrido al punto crítico primer semestre CLGR-CC, 19 de marzo de 2021; al momento no se observa obstrucción de ningún elemento, personal de la zona informa que la EAAB realiza limpieza de manera constante en el sitio.</p> <p>Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, SDA, EAAB, personería local.</p> <p>Desarrollo de la escuela virtual de gestión de riesgos, con la participación de comunidad de la localidad en varios temas relacionados con gestión de riesgos y cambio climático</p>	Conformación del grupo de monitoreo perteneciente al sistema de alertas tempranas, con el fin de informar situaciones de riesgo, relacionadas con el fenómeno referido.
CHAPINERO	San Isidro La Sureña - San Luis, Quebrada Puente Piedra	Inundación	Km 5 Vía La Calera Tv, 12 Con Calle 96 Y 97	Recorrido s periódicos de monitoreo con el CLGR-CC para de verificación de condiciones	Optimización de recursos humanos y físicos con los que cuenta la Alcaldía Local
	San Martin De Porres	Inundación	Calle 43 No. 3-35		
	Quebrada Sureña	Inundación	Km 5 Vía La Calera Tv, 12 Con Calle 96 Y 97		

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

FONTIBÓN	Prado De La Alameda	Continúa Tubo Del Poliducto De Ecopetrol Interfiriendo En El Sellamiento Del Jarillon. Este Evento Está Asociado A Un Posible Desbordamiento Del Rio Bogotá En El Sector. De Igual Manera La Tubería Se Encuentra Expuesta Sin Restricción O Señalización Que Indique Algún Peligro O Información Importante.	Tramo: Carrera 137 Con Calle 22 (Vía Férrea, Poliducto De Ecopetrol, Planta Elevadora Estación Alameda Hasta Predios De La Aerocivil)	Visita de verificación y seguimiento, con el fin de observar las condiciones de la tubería. Se oficia a Ecopetrol solicitando información de los riesgos identificados en el punto y su plan de emergencia y contingencias, así como una socialización del paso del de la tubería del poliducto en la localidad.	Solicitar nuevamente a Ecopetrol información; ya que, no se recibe respuesta inicial. Continúan recorridos de verificación.
	Prado De La Alameda	Monitoreo En El Segundo Semestre De 2021. Se Percibió Que La EAAB-Esp, En Convenio Con Aguas De Bogotá Está Adelantando Un Proceso De Limpieza Y Mantenimiento Del Pondaje De La Estación Alameda.	Coordenadas: N 04º 41' 59.2" W 74º 0.9' 58" Estación Elevadora Alameda.	Recorrido de verificación y monitoreo, se evidencia pondaje en buena condiciones con bajo nivel de agua	Continuar con los recorridos de verificación y monitoreo.
	El Chircal	Falta De Mantenimiento Del Jarillón, Sin Corte De Césped. Los Vecinos Utilizan El Área De Protección De La Ronda, Instalando Montallantas Y Otras Actividades. Muros De Cerramiento Para Parqueadero	3. Av. 17 Con Carrera 137 A Barrio El Chircal. N 4º 40' 27.4" W 74º 10' 16.5"	Recorrido de verificación y monitoreo, se observa que el nivel del rio en la última temporada de lluvias no generó un aumento considerable para activar algún tipo de alerta; sin embargo, se evidencia al frente del jarillón la instalación de un monta llantas, un restaurante y un muro de un parqueadero.	Continuar con recorridos de verificación y monitoreo, evaluar el riesgo de personas que están invadiendo dicho punto y tomar medidas a mediano plazo. Solicitar a la CAR las acciones adelantadas con el parqueadero que está invadiendo la ZPMA.
	Casandra	Mala Disposición Delos Residuos Sólidos En La Parte Baja Del Jarillón. Continúa Con El Vertimiento De Aguas Residuales Al Rio Bogotá A Través De Una Válvula Artesanal, Muro De Parqueadero Invade La ZPMA Del Rio.	Casandra. Calle 14d Bis Entre Carrera 134 A Y Carrera 136	Recorrido de verificación y monitoreo, se observa que el nivel del rio en la última temporada de lluvias no generó un aumento considerable para activar algún tipo de alerta.	Solicitar a la CAR información sobre las acciones adelantadas con el parqueadero que está invadiendo la ZPMA del rio.
	Pueblo Viejo	Existe Válvula De Vertimiento Al Rio Bogotá De La Empresa De Alimentos Cárnicos Al Rio Bogotá. Se Observa Que La ZMPA	Tramo Antena Jorge Barón Y Salsamentaría Suizo Carrera 132 Con Rio Bogotá.	Recorrido de verificación y monitoreo, se observa que el nivel del rio en la última temporada de lluvias no generó un	Verificar con la entidad ambiental competente los permisos de vertimientos y solicitar a la car el proceso de recuperación en este punto

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

		Está Ocupada Por La Empresa Del Sector.		aumento considerable para activar algún tipo de alerta.	
	Sabana Grande	Tubería Estación Elevadora De La Rivera, Donde Se Desconoce Su Función, No Parece Elaborada De Manera Técnica	Carrera 106 Con Diagonal 8 Sobre El Rio Bogotá. Estación La Rivera	Recorrido de identificación y monitoreo	Recorrido junto con el personal de acueducto para descripción y socialización de la función de la tubería
	Recodo	Tubería En Estación Elevadora De La Navarra, Donde Se Desconoce Su Función, No Parece Elaborada De Manera Técnica.	Carrea 123 Con Calle 13. Estación Navarra	Recorrido de identificación y monitoreo	Recorrido junto con el personal de acueducto para descripción y socialización de la función de la tubería
	Recodo	Puente Que Conecta La Localidad De Fontibón, Con La Ruralidad De Mosquera, Allí, Transitan Los Vehículos De Carga. Dicho Puente Se Encuentra En Evidente Estado De Deterioro, Por Lo Que Existe Riesgo De Colapso.	Carrera 123 Con Calle 13. Rio Bogotá	Recorridos de verificación estado del puente, solicitud visita técnica por parte de IDIGER para emitir concepto y tomar acción.	Continuar recorridos, instalar un aviso informativo de restricción como está en el costado de Mosquera.
	Recodo	Posible Riesgo De Daño Estructural En Barrios, Por Obras De Ampliación Del Pndaje De La Estación Elevadora La Navarra.	Carrera 123 Con Calle 13. Rio Bogotá	Identificación del punto en recorridos por la localidad.	Realizar visita en el sector con equipo de infraestructura de IDIGER y personal encargado de la obra de acueducto.
	Salida Bogotá-Mosquera	Acumulación De Buchón De Agua En Temporada De Lluvias, En El Paso Del Puente, Evidenciando Sedimentación En Una De Las Entradas Del Puente.	Rio Bogotá (Puente De La Av. Centenario Carrera 135)	Recorridos de identificación y monitoreo, solicitud a la car para limpieza y retiro del buchón.	Solicitar la intervención de este punto para el retiro del sedimento acumulado debajo del puente.
ENGATIVA	Las Ferias	Encharcamiento	Carrera 69b Con Calle 78	La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá realiza limpiezas periódicas y cambios de redes.	
		Encharcamiento	Carrera 69k Con Calle 77		
	San José La Granja	Encharcamiento	Carrera 76 Con Calle 76		
	Villa Gladys	Encharcamiento	Carrera 112 Con Calle 66 Y 67		
	Normandía	Encharcamiento	Calle 51 Con Carrera 74		
	Luis María Fernández	Encharcamiento	Calle 49a Con 68b		
	Centauros De Danubio	Encharcamiento	Carrera 104 Y 105 F Con Calle 68		
Colector Villa Corolina Del Minuto	Encharcamiento	Transversal 72b Con Diagonal 81c			

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR INUNDACION

SUBA	Villa Cindy, Santa Cecilia, Lisboa, Bilbao, Santa Rita	Inundaciones Por Lluvias Taponamiento De Sumideros	Sector Gavilanes	Continuara con revisiones periódicas y acercamiento a la comunidad para manejo de residuos sólidos arrojados en los sumideros	Actividades de mantenimiento por parte de acueducto maquina vector
BARRIOS UNIDOS	Concepción Norte	Inundaciones En Viviendas	Carrera 14a # 71	Limpieza de alcantarillas	Sensibilización manejo de basuras
	Los Alcázares	Inundaciones En Viviendas	Carrera 28 # 70-69	Limpieza de alcantarillas	Sensibilización manejo de basuras
TEUSAQUILLO	Palermo	Posibles Inundaciones	Calle 45 X Carrera 17 Canal Arzobispo	En articulación con la cal se realizan jornadas de mantenimiento y cuidado de la ronda del canal	Continuidad con la verificación de las condiciones de riesgo por posible inestabilidad del arbolado en temporada de menos lluvias, como uno de los escenarios asociados a incendios forestales.
	Américas	Encharcamientos	Américas Con 30	No se han realizado intervenciones una vez que son puntos que se identificado en la última temporada de lluvias	Continuidad con la verificación de las condiciones de riesgo por posible inestabilidad del arbolado en temporada de menos lluvias, como uno de los escenarios asociados a incendios forestales.
	Campin	Encharcamientos	Calle 53 Carrera. 30	No se han realizado intervenciones una vez que son puntos que se identificado en la última temporada de lluvias	Continuidad con la verificación de las condiciones de riesgo por posible inestabilidad del arbolado en temporada de menos lluvias, como uno de los escenarios asociados a incendios forestales.
MÁRTIRES	Santa Isabel	Inundación	Canal Comuneros	Visita de sensibilización	Acompañamiento semanal y monitoreo continuo
ANTONIO NARIÑO	Restrepo	Fenómeno Encharcamiento - Taponamiento A Sumideros	Calle 19 B Sur # 24-43	Se solicita al acueducto limpieza de sumideros de la cuadra. Desde el CLGR-CC se solicita al gestor social de lime, hacer una sensibilización a la comunidad de horas de recolección de los residuos generados.	Se tienen grupos de whatsapp "vigías de gestión del riesgo (comunidad)" los cuales están atentos para informar los posibles eventos por encharcamiento. Se tiene el grupo de whatsapp del consejo local de gestión del riesgo y cambio climático de Antonio Nariño, donde se hace seguimiento a cada evento de riesgo de la localidad.