

Corredor vial seguro en EL BOSQUE



Antes



Durante



Resultado Final

En la localidad de Usme, muy cerca de la vía al Llano, en el entorno de la quebrada Yomasa, se encuentra El Bosque, un asentamiento pequeño, afectado por un movimiento en masa sobre la vía principal del barrio.

Como consecuencia de este movimiento, se activó el desplazamiento del muro de contención de la vía y se socavó el terreno; adicionalmente, se abrió una fisura y se levantó la losa de concreto rígido, poniendo en riesgo a peatones y vehículos que transitan por este sector.

En noviembre de 2015, se elaboró un diagnóstico detallado que sustentó la necesidad de intervenir con obras de estabilización, protección y drenaje.

La ejecución tuvo un costo aproximado de \$335 millones de pesos, incluyó labores de excavación, relleno, demolición, reconstrucción de la placa rígida de concreto y la estabilización del terreno con una pantalla en micropilotes de 12 metros de profundidad, los acabados del andén y la revegetalización de la zona verde, de manera que se mejoraron las condiciones para el desarrollo de actividades de recreación pasiva por parte de vecinos y residentes.

Los más beneficiados con esta intervención son los estudiantes del colegio Ofelia Uribe de Acosta, que transitan a diario por esta avenida; la obra también impacta positivamente a más de cien familias de los barrios San Felipe, Tocaimita, Chapinerito, La Reforma y La Esperanza Sur.