

# ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

## escenario de riesgo de origen antrópico



La actividad de la construcción es constante en Bogotá y debido a los potenciales impactos que puede generar, es considerada como uno de los escenarios de riesgo de origen antrópico, objeto de análisis por parte del IDIGER.

El escenario presentado en el portal web de la entidad, aporta un contexto sobre su existencia y las formas como se manifiesta, tanto a nivel del país como de Bogotá, facilitando el acceso a herramientas informativas y normativas.

Expone algunas de las causas más comunes que inciden en la integridad y seguridad de las edificaciones, destacándose, que la mayor parte de eventos ocurridos, se relacionan con la falta de mantenimiento y las deficiencias constructivas de las edificaciones.

Presenta las acciones y medidas correctivas y prospectivas que el IDIGER ejecuta cuando se identifican situaciones asociadas con este escenario.



Alcaldía de Bogotá